

Typ	Váha 1ks v g	Váha/100ks v kg	ks/balení	Váha krabice v kg	Výkres
A13	14,6	1,46	1000	14,6	
A16	24,4	2,44	600	14,64	
A20	41,6	4,16	400	16,64	
B13	13,5	1,35	1200	16,2	
B16	22,1	2,21	700	15,47	
B20	37,5	3,75	400	15	
C13	14,7	1,47	1000	14,7	
C16	24,7	2,47	600	14,82	
C20	41,7	4,17	400	16,68	
D13	12,7	1,27	1300	16,51	
D16	20,9	2,09	800	16,72	
D20	34,6	3,46	400	13,84	
E13	11,4	1,14	1400	15,96	
E16	17,8	1,78	800	14,24	
E20	28,6	2,86	400	11,44	
F13	12,7	1,27	1300	16,51	
F16	20,4	2,04	800	16,32	
F20	39	3,9	500	19,5	
G13	10	1,00	1500	15	
G16	17,5	1,75	900	15,75	
G20	31,2	3,12	500	15,6	
39D 1978/1	24,1	2,41	700	16,87	
39D 1978/2	24,5	2,45	700	17,15	
58V 3210/N	23	2,3	600	13,8	

U typu čepičky D20 je minimální objednávková množství 5000ks !